





■SF16系列

前螺母插座




SF1615/P(插针) SF1615/S(插孔)

后螺母插座




SF1612/P(插针) SF1612/S(插孔)

电缆插头




SF1610/P(插针) SF1610/S(插孔)

电缆对接插座



SF1611/P(插针) SF1611/S(插孔)

方形法兰插座



SF1613/P(插针) SF1613/S(插孔)



芯数: 2

额定电流 10
接触直径 $\varnothing 1.5 \times 2$
工作电压 500
耐压 1500
接触电阻 2.5
线规 $\leq 2/14$



芯数: 3

额定电流 10
接触直径 $\varnothing 1.5 \times 3$
工作电压 500
耐压 1500
接触电阻 2.5
线规 $\leq 2/14$



芯数: 4

额定电流 10
接触直径 $\varnothing 1 \times 4$
工作电压 500
耐压 1500
接触电阻 5
线规 $\leq 0.75/18$



芯数: 2B

额定电流 10
接触直径 $\varnothing 2 \times 2$
工作电压 500
耐压 1500
接触电阻 2.5
线规 $\leq 0.75/18$



芯数: 3B

额定电流 15
接触直径 $\varnothing 2 \times 3$
工作电压 500
耐压 1500
接触电阻 2.5
线规 $\leq 2/14$



芯数: 4B

额定电流 15
接触直径 $\varnothing 2 \times 4$
工作电压 500
耐压 1500
接触电阻 2.5
线规 $\leq 2/14$



芯数: 5

额定电流 5
接触直径 $\varnothing 1 \times 5$
工作电压 500
耐压 1500
接触电阻 2.5
线规 ≤ 18



芯数: 7

额定电流 5
接触直径 $\varnothing 1 \times 7$
工作电压 400
耐压 1200
接触电阻 5
线规 $\leq 0.75/18$



芯数: 9

接触电阻 5 耐压 1200
额定电流 5 线规 $\leq 0.75/18$
工作电压 400 接触直径 $\varnothing 1 \times 9$



芯数: 10

接触电阻 5 耐压 1200
额定电流 5 线规 $\leq 0.75/18$
工作电压 400 接触直径 $\varnothing 1 \times 10$

■ 焊接芯件参数
■ 公端绝缘体正面图