

圆形手动快换 ◀QC-200




机械手侧的快速转换模块

货号	8.Y00209
型号	QC-R200K

治具侧的快速转换模块

货号	8.Y00208
型号	QC-G200

代码	EBU01	治具侧的快速转换模块重量	1890G
型号	QC200	垂直拉力	2000N
介质	已过滤压缩空气	旋转扭矩	600NM
压力范围	5~6 BAR	翻转扭矩	300NM
温度范围	5~60°C	建议负载	75KG
机械手侧的快速转换模块	QC-R200K	精度	±0.05
机械手侧的快速转换模块重量	2640G	颜色	黑色
治具侧的快速转换模块	QC-G200	直通型气孔尺寸(数量)	12-G1/4




模块类型

产品图	产品名称	型号	货号	I/O连接类型	工作电流	连接线
	机械手侧信号模块	QCSM-9R4	7.Y00821	9针D-SUB	MAX3A	R9-1000 (1.Y06423)
	治具侧信号模块	QCSM-9G4	7.Y00822	9针D-SUB	MAX3A	G9-1000 (1.Y06424)

*R9-1000、G9-1000选配，连接线线长为1米

快换连接板



货号	7.Y00865
型号	SIP-200B
QC-G...	QC-G200
厚度	8mm
总重量	578g
螺钉选配件	
螺丝	PTC-M5L16*16
双齿平垫	PTS-M5*16
T型螺母	PTN-M5*16



请按图示订货

■EBU01-QC200

代码	型号
EBU01	QC200



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日